

點滴話校安

【防範一氧化碳中毒】


冬季是一氧化碳中毒的高風險季節，根據內政部統計，在 106 年至 110 年間，全國共發生 161 起一氧化碳中毒事件，其中有 77% (124 件) 是因為屋外型熱水器安裝在通風不良場所導致，而今(111)年至今也已發生 17 件中毒事故，導致 3 人死亡及 42 人送醫。

1. 瓦斯熱水器裝設在密閉或通風不良的空間，或在門窗緊閉的室內利用瓦斯烹煮火鍋或燒烤食材，容易讓一氧化碳濃度升高，造成中毒。
2. 請同學檢視居住處所安全，提高警覺，避免一氧化碳中毒。相關知識請參考下列網址：
<https://www.tfdp.com.tw/cht/index.php?code=lst&ids=21>

一氧化碳中毒處置措施

使用燃氣熱水器時，若有頭昏、噁心、嗜睡等身體不適情況發生，請立即停止使用熱水器，打開通往室外的窗戶通風，身體嚴重不適時，請先前往通風良好的室外環境，再打 119 電話求助。發現一氧化碳中毒患者無呼吸心跳時，

請保持冷靜、依照急救步驟實施心肺復甦術 (CPR)，直到救護車到場急救。



一氧化碳中毒症狀

即時警覺 保障生命安全!

低 CO 一氧化碳濃度 高 CO

頭痛 想吐 意識不清 死亡

原來熱水器裝錯會一氧化碳中毒!

處置措施

- 1 立即停止使用熱水器，打開窗戶通風。
- 2 前往室外避難，撥打119電話求助。
- 3 患者如無呼吸心跳，請依急救步驟實施心肺復甦(CPR)。

內政部消防署
National Fire Agency,
Ministry of the Interior, R.O.C.

廣告